



Kit de Perillas de Repuesto / Volumen y Canal / Montaje a Presión / Plástico Negro

SKU: TXBEP450 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$36.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de perillas de repuesto está diseñado para radios portátiles Motorola de las series EP450, CP200, PRO3150 y PRO5150. Las perillas de volumen y canal son componentes de alto desgaste en entornos de uso intensivo; su pérdida o deterioro inutiliza el equipo a pesar de que la electrónica permanezca operativa. El kit incluye dos piezas fabricadas en plástico negro con el mismo perfil dentado del original, permitiendo el ajuste táctil preciso incluso con guantes. El mecanismo de montaje a presión sobre el eje elimina la necesidad de herramientas especializadas, facilitando la reparación inmediata en campo. Constituye una refacción de bajo costo para recuperar la funcionalidad de radios fuera de servicio y es una pieza recomendada para el inventario de mantenimiento de flotillas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de 2 piezas: perilla de volumen y perilla de canalMaterial: plástico negroDentado igual al original para ajuste precisoMontaje a presión sin herramienta especialRefacción de reemplazo directo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motorola EP450Motorola CP200Motorola PRO3150Motorola PRO5150</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 x Perilla de volumen1 x Perilla de canal</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restaura operatividad de radio detenido por perilla faltante
Característica 2	Montaje a presión sin herramienta especial en campo
Característica 3	Dentado idéntico al original para ajuste preciso
Característica 4	Compatible con flotillas EP450, CP200, PRO3150 y PRO5150
Característica 5	Plástico negro resistente para uso diario industrial
Característica 6	Formato de 2 piezas para stock mínimo de mantenimiento